

LAUDO DE AVALIAÇÃO Nº 241/2018 – SUPER AM/RR – BANCO DA AMAZÔNIA S/A.



Foto 01 – Fachada dos Galpões – detalhe par abandono.




Foto 02 – Vista Lateral do Galpão Principal (avermado).



Foto 03 – Vista Frontal do Galpão Ampliação – detalhe para pátio de manobra, necessitando de recuperação da base.

LAUDO DE AVALIAÇÃO Nº 241/2018 – SUPER AM/RR – BANCO DA AMAZÔNIA S/A.



Fotos 04 e 05 – Galpões – detalhe para cobertura sem telhados e estrutura metálica – permanência de paredes de fechamento.



LAUDO DE AVALIAÇÃO Nº 241/2018 – SUPER AM/RR – BANCO DA AMAZÔNIA S/A.



Foto 06 – Pátio de manobra e doca necessitando de compactação da base e alocação dos pavers.



Foto 07 e 08 – Retirada total dos gradil



Foto 09 – No entorno do Galpão há hotel e centro comercial em obra.

8

LAUDO DE AVALIAÇÃO Nº 241/2018 – SUPER AM/RR – BANCO DA AMAZÔNIA S/A.



Imagem 01 – Foto de satélite mostrando destelhamento total do imóvel e grande quantidade de entulho (imagem Google Earth – em 28/02/2018)

8